

ContiTech

Комплект ремня ГРМ СТ 979К3 для моделей Ford/Volvo 2.5 начиная с 2004 года выпуска

Проблема:

Натяжной ролик, поставляемый в комплекте, имеет другую конструкцию, чем ролик, устанавливавшийся в автомобиле до сих пор. (Использовался шестигранный ключ для регулировки эксцентрика до совмещения указателей.)

Причина:

Согласно производителю натяжной ролик новой конструкции должен быть установлен вместо старого при замене ремня.

Решение:

Теперь поставляется новая версия с предварительно установленным шплинтом для непосредственной установки. После установки всех компонентов просто выньте шплинт для саморегулировки натяжителя.



Рис. 1
Конструкция предыдущего натяжителя



Рис. 2
Новая конструкция